

АКТ
проверки готовности муниципального учреждения к
новому 2025/2026 учебному году и спортивному
сезону

Составлен 27.08.2025 года.

МБУ «Горспортсооружения» (структурное подразделение - стадион «Строитель»).

Год постройки: 1989 год.

Юридический и фактический адрес: г. Минусинск, ул. Затубинская, 10а

Телефон: 8(391-32) 2-01-08

Директор: Лёвин Виктор Андреевич

В соответствии с приказом № 18-п Отдела спорта и молодежной политики администрации города Минусинска от 22.08.2025 г., проверка проводилась комиссией в составе:

Председатель комиссии:

- и.о. начальника отдела спорта и молодежной политики администрации города Минусинска Борисенко Ж.В.

Члены комиссии:

- директор МБУ «Горспортсооружения» Лёвин В.А.
- и.о. директора МБУ МЦ «Защитник» Кохан А.Г.
- директор МБУ «СШОР им. В.П. Щедрухина» Лисина В.Б.
- главный инженер МБУ «Горспортсооружения» Крапивин А.В.
- специалист службы безопасности МБУ «Горспортсооружения» Егоров С.Д.

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. МБУ «Горспортсооружения» имеет учредительные документы: Устав (утвержден постановлением администрации города Минусинска от 16.08.2011 №1348-п).

2. Документы, подтверждающие закрепление за муниципальным учреждением собственности:

- приказ от 15.11.2010 № 2-орг «По вопросам распоряжения муниципальным имуществом»;

- акт приема-передачи муниципального имущества от 15.01.2010;

- договор № 70 о порядке использования муниципального имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением ««Городские спортивные сооружения» на праве оперативного управления.

3. Документы, подтверждающие право на пользование земельным участком:

- свидетельство о государственной регистрации права № 24-24-20/023/2011-928 от 11.10.2012.

4. На стадионе «Строитель» имеется футбольное поле, хоккейная коробка, беговая дорожка, площадка по сдачи норм ГТО, площадка для игры в большой теннис, волейбол.

Спортивное оборудование, снаряжение и инвентарь соответствуют норме. Сертификаты, документы изготовителя подтверждающие их пригодность к безопасному применению имеются.

Вакантное место - отсутствует.

5. Инструкции по охране труда, пожарной и антитеррористической безопасности имеются. Технический паспорт объекта имеется, паспорта на футбольные ворота не были переданы при передаче объекта.

6. Качество ремонтных работ:

- капитальных (ремонт трибун стадиона-удовлетворительное)
- текущих (удовлетворительное)

7. Состояние земельного участка, закрепленного за учреждением: площадь участка - 29535 кв.м; количество деревьев – 12; ягодных кустов и фруктовых деревьев - не имеется;

8. Имеется 1 (одна) специально оборудованная площадка для мусоросборников, техническое состояние хорошее, соответствует санитарным требованиям; площадь земельного участка ограждена;

техническое состояние спортивных сооружений, площадок:

- футбольное поле площадью 8356 кв.м., состояние удовлетворительное;
- хоккейная площадка площадью 1800 кв.м., состояние удовлетворительное;
- беговая дорожка площадью 1821,0 кв.м., состояние удовлетворительное.
- площадка для игры в большой теннис, волейбол площадью 700,0 кв.м., состояние удовлетворительное.

Ответственный за соблюдение мер безопасности: заведующий стадионом Кургапкин И.В.;

Ревизия спортивного инвентаря и оборудования на предмет соответствия ТБ проводится ежегодно к началу спортивного сезона.

9. Организация питьевого режима - центральное водоснабжение.

10. Наличие кабинета врача (процедурной) - не имеется.

11. Медицинский контроль за состоянием занимающихся осуществляет филиал МБУ «Минусинская городская поликлиника» (спортивный диспансер).

12. Спортивный объект к зиме готов. Отопительная система- теплоцентраль, состояние - удовлетворительное, опрессована.

13. Освещение на объекте смешанное.

14. Освещение соответствует норме.

15. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления (технический отчет от 05.2023г.).

16. Имеется в наличии противопожарное оборудование (первичные средства пожаротушения: пожарные краны, огнетушители).


17. В учреждении проводится ежегодный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.

18. Водоснабжение централизованное, состояние удовлетворительное. Состояние электроснабжения и канализации удовлетворительное.



19. Система принудительной вентиляции отсутствует.

20. Спортивный объект готов к учебному году и спортивному сезону.

Председатель комиссии:

- и.о. начальника отдела спорта и молодежной политики администрации
г. Минусинска  Борисенко Ж.В.

Члены комиссии:

- директор МБУ «Горспортсооружения»  Лёвин В.А.
- и.о. директора МБУ МЦ «Защитник»  Кохан А.Г.
- директор МБУ «СШОР им. В.П. Щедрухина»  Лисина В.Б.
- гл. инженер МБУ «Горспортсооружения»  Крапивин А.В.
- специалист службы безопасности МБУ «Горспортсооружения»  Егоров С.Д.